



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Број: 920-363-354-00297/2017-07

920-363-344-00057/2017-07

Датум: 21. април 2017. године

18000 Ниш, Страхињића Бана бб

КОРИДОРИ СРБИЈЕ д.о.о.
директору Дмитру Ђуровићу

11000 Београд
Краља Петра 21

EURO ALLIANCE TUNNELS JSC – ОГРАНАК БЕОГРАД
заступник огранка Катја Јанчева Ророва

11000 Београд
Млатишумина 19

ПРЕДМЕТ: Препорука

Након извршене Службене саветодавне посете дана 19.04.2017. године на Коридору 10 – сектор југ (изградња тунела Предејане на сектору Грделица – Царичина Долина ЛОТ 3), констатовано је да је на делу заштите косине на изласку из леве цеви тунела "Предејане", на стационажи КМ 880+870, дошло до делимичног урушавања задње деонице облоге косине у дужини од око 20м. Описано стање настало је дана 12.04.2017. године. Заштита косине рађена је по посебном Главном грађевинском пројекту који је израдио предузеће "МАКСПРО" доо из Земуна, Решење министарства број 351-02-02126/2010-07 од 31.12.2010. године (лиценце број П131Г2, П132Г1 и П133Г1). Техничку контролу овог пројекта извршио је Грађевински факултет универзитета у Београду, број 530200/4-15 од 08.12.2015. године. Истога дана, 12.04.2017. године, одговорни пројектант Мишо Максовић је изашао на лице места, а одмах након Ускршњих празника (дана 18.04.2017. године) одржан је хитан састанак у присуству инвеститора, стручног надзора, извођача радова и пројектанта, у циљу изналажења најоптималнијег техничког решења.

Према изјави представника инвеститора, приликом наведеног догађаја није било повређених лица, оштећења механизације, нити је проузрокована материјална штета трећим лицима. Извођач радова је физички извршио обезбеђење предметног простора.

Имајући у виду напред наведено, инвеститору и извођачу радова издају се следеће препоруке ради отклањања уочених неправилности:


- Утврдити узрок делимичног урушавања задње деонице облоге,
- Хитно изнаћи техничко решење ради санирања облоге косине, које ће дати овлашћена и лиценцирана пројектантска организација,
- Предузети све неопходне и потребне мере и радње како би се спречило довођење у опасност живот и здравље људи, радних машина, осигурала безбедност околине и спречило угрожавање животне средине.

Инвеститор и извођач радова су у обавези да о предузетим мерама датим овом препоруком известе републичку инспекцију у року од 3 (три) дана од дана пријема препоруке.


У супротном, републичка инспекција ће покренути поступак ванредног инспекцијског надзора, а све у складу са одредбама Закона о инспекцијском надзору, Закона о планирању и изградњи и Закона о јавним путевима.



Инспектори:



Драган Ђорђевић,
грађевинско-урбанистички инспектор



Саша Драгановић,
инспектор за држанве путеве