

ЛЕГЕНДА:

- граница парцеле
- граница обухвата
- зоне изградње
- РУШЕЊЕ - објекти
- НОВОПРОЈЕКТОВАНО - објекти
- 57 ОЗНАКА СТАБАЛА УГРОЖНИХ НА ИЗГРАДЊИ НОВИХ ОБЈЕКАТА У ЗОНАМА ГРАДЊЕ (Нумеричке ознаке прате табеларни приказ)

МАНУАЛ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ УГРОЖЕНЕ РАДОВИМА НА ИЗГРАДЊИ НОВИХ ОБЈЕКАТА (ПАВИЉОНА, СПОТРСКЕ САЛЕ И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА) са усвојеним примедбама ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" БЕОГРАД

ОЦЕНЕ БОНИТЕТА СТАБАЛА: 0 - 5

Стабла су вреднована користећи се искључиво визуелним методама, мерење физичких карактеристика стабала и фитосанитарни преглед обављени су са земље. Процењивана је виталност и декоративност а општа оцена је дата узимајући у обзир вредност локације.

Кључ за оцењивање виталности
0- сува стабла и стабла у фазама неповратног процеса сушења, стабла са оштећењима која умањују статичку сигурност стабла
1- стабла лошег здравственог стања, различите фазе сушења али са вероватноћом опоравка, већа механичка, ентомолошка и фитопатолошка оштећења али која још увек не нарушавају статичку стабилност стабла
2- стабла задовољавајућег здравственог стања, са механичким, ентомолошким и фитопатолошким оштећењима која су без утицаја на статичку стабилност стабла, деформисана стабла
3- стабла доброг здравственог стања, са мањим механичким, ентомолошким или фитопатолошким оштећењима, мање деформације
4- стабла врло доброг здравственог стања, без механичких, ентомолошких и фитопатолошких оштећења
5- стабла одличног здравственог стања, без механичких, ентомолошких и фитопатолошких оштећење, без деформација

ОЗНАКА ПОВРШИНЕ	ДЕНДРОЛОШКА ОЗНАКА	БОТАНИЧКО ИМЕ	ПРСНИ ПРЕЧНИК на висини од 1.2m (cm)	ВИСИНА (m)	ШИРИНА КРОШЊЕ (m)	ОЦЕНА ВИТАЛНОСТИ	ОЦЕНА ДЕКОРАТИВНОСТИ	ОПШТА ОЦЕНА	ПРИМЕДБА/ НАПОМЕНА ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" БЕОГРАД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗОНА ГРАДЊЕ 1									
	1	Tilia tomentosa	30	<10	>10	3	3	3	**Здрава стабла која нису за сечу**
	2	Tilia tomentosa	10	<5	<5	1	1	1	**Здрава стабла која нису за сечу**
	3 4 5	Tilia tomentosa Групација 6 стабала из једне основе	14/17/18 /24/15/2 5	>10	>10	2	2	2	**Здрава стабла која нису за сечу**
	6	Tilia tomentosa	37	<15	>10	3	2	3	**Здрава стабла која нису за сечу**
	7	Tilia tomentosa	24	<15	<10	3	3	3	**Физиолошки зрела нису сува**
	8	Tilia tomentosa	25	<15	<10	3	3	3	**Физиолошки зрела нису сува**
	9	Tilia tomentosa	30	<10	>10	1	1	1	
	10	Tilia tomentosa	42	<10	>10	1	1	1	**Без обзира на изглед стабла су здрава и нису за сечу.**
	11	Tilia tomentosa	34	<10	>10	1	1	1	
	12	Tilia tomentosa	59	<15	>15	2	2	2	**Без обзира на изглед стабла стабло је здраво и није за сечу.**
	13	Tilia tomentosa	41	<15	>15	3	3	3	**За сечу**
	14	Tilia tomentosa	72	<15	>10	3	3	3	**Без обзира где се налази стабло је здраво и није за сечу.**
	15	Tilia tomentosa	23	>10	>15	3	3	3	**Здраво стабло није за сечу**
	16	Tilia tomentosa	46	<15	>15	3	4	3	**Здраво и није за сечу**
	17	Tilia tomentosa	21	<10	<5	3	3	3	**Здраво и није за сечу.**
ЗОНА ГРАДЊЕ 2									
	18	СУВО СТАБЛО	/	/	/	/	/	/	/
	19	Carpinus betulus	29	<10	<10	3	4	3	**Здраво стабло, није за сечу**
	20	Tilia tomentosa	/	/	/	/	/	/	
	21	Tilia tomentosa	/	/	/	/	/	/	
	22	Tilia tomentosa	/	/	/	/	/	/	**Нису за сечу**
	23	Tilia tomentosa	22	<15	<10	2	2	2	
	24	Tilia tomentosa	24	<15	<10	2	2	2	
	25	Tilia tomentosa	26	<15	<10	2	2	2	**Није за сечу**
	26	Tilia tomentosa	23	<15	<10	2	2	2	**Није за сечу**
	27	Quercus sp.	75	>15	<15	3	3	3	**Здраво и није за сечу**
	28	Fraxinus ornus	25	<10	<5	2	2	2	**Здраво и није за сечу**
	29	Tilia tomentosa	20	<10	<10	2	2	1	**Није за сечу**
	30	СУВО СТАБЛО	/	/	/	/	/	/	/
	31	Carpinus betulus	20	>10	<10	2	2	2	**Није за сечу**
	32	Tilia tomentosa	22	<10	<10	2	2	2	**Није за сечу**
	33	Tilia tomentosa	23	<10	<10	2	2	2	/
	34	Tilia tomentosa	32	<10	<10	2	2	2	/
	35	Tilia tomentosa	21/32	<15	<10	2	2	2	/
	36	Acer obtusatum	28	<10	<10	3	2	3	/
ЗОНА ГРАДЊЕ 3									
	37	Tilia tomentosa	36	<15	>15	3	2	2	/
	38	Tilia tomentosa	48	<15	>15	3	2	2	/
	39	Carpinus betulus	35	<15	>15	3	2	3	**Здраво стабло, потребно спровести мере неге**
	40	Tilia tomentosa	22	>10	<10	3	2	2	/
	41	Tilia tomentosa	36	<15	>15	3	3	3	**Здраво стабло**
	42	Tilia tomentosa	35	<15	>15	3	3	3	**Здраво и није за сечу**
	43	Carpinus betulus	33	<15	>15	3	2	2	/
	44	Prunus avium	48	<10	<10	2	3	2	/
	45	Taxus baccata	17/13	<10	<5	1	0	0	**Није за сечу**
	46	Taxus baccata	26/24	<15	<10	2	2	2	/
ЗОНА ГРАДЊЕ СПОРТСКЕ САЛЕ									
	47	Quercus robur	85	<15	<15	2	3	2	**Физиолошки зрела стабла**
	48	Tilia tomentosa	47	<15	<15	3	3	3	**Физиолошки зрела стабла**
	49	Quercus robur	56	<15	<15	2	2	2	**Физиолошки зрела стабла**
	50	Quercus cerris	77	>15	<15	2	3	2	**Физиолошки зрела стабла**
	51	Quercus robur	58	<15	<15	2	2	2	**Физиолошки зрела стабла**
	52	Quercus robur	80	<15	<15	2	3	2	/
	53	Tilia tomentosa	42	<15	<10	3	3	3	**Физиолошки зрела стабла**
ЗОНА ГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА									
	54	Tilia tomentosa	50	<15	<15	3	3	3	**Физиолошки зрела стабла**
	55	Tilia tomentosa	46	<15	<15	2	3	3	**Физиолошки зрела стабла**
	56	Tilia tomentosa	52	<15	<15	3	3	3	**Физиолошки зрела стабла**
	57	Tilia tomentosa	41	<15	<15	3	3	3	
НАПОМЕНА									Значај стабала на предметној површини је велика, без обзира на изглед (криво или слабе кондиције) треба заштитити. Слажемо се да сува и болесна са видљивим знаковима трулежи треба исећи, а на осталим спровести редовне мере неге. Напомена: Предметном површина Пионирски гада не газдује ЈКП „Србија Шуме И ГЈ „Кошутњак" већ ЈКП „Зеленило Београд" Подручје Раковица и води се као објекат специјалне намене.

ЛЕГЕНДА ОБЈЕКАТА:

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

2. ПАВИЉОН - тип 2
3. ПАВИЉОН - тип 1
4. ПАВИЉОН - тип 2
5, 22. ПАВИЉОН - тип 1
6. ПАВИЉОН - тип 2
7. ПАВИЉОН - тип 2
8. ПАВИЉОН - тип 1
9, 24 ,29. СКВОШ КЛУБ
10. ПАВИЉОН - тип 1
11. ПАВИЉОН - тип 1
12,14. ПАВИЉОН - тип 1
23. СТАРА УПРАВНА ЗГРАДА
15. ТРАФО СТАНИЦА СА ПАСАРЕЛОМ
16. ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ
17. МЕРНО - РЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА
18. СТАКЛЕНИК
19. ТОАЛЕТ - ван употребе
20. ТРАФОСТАНИЦА - ван употребе
25. БАЛОН ХАЛА
26. СВЛАЧИОНИЦЕ СА УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТОМ
27. ОБЈЕКАТ ЗА ЕДУКАЦИЈУ, ЗАБАВУ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ
28. СПОРТСКИ ТЕРЕН ЗА ТЕНИС И МАЛИ ФУДБАЛ
30. ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ
31. ВИШЕНАМЕНСКИ СПОРТСКИ ТЕРЕН
32. АТЛЕТСКА СТАЗА СА ТРИБИНАМА
33. ОДБОЈКАШКИ ТЕРЕН
35. ОТВОРЕНО ВЕЖБАЛИШТЕ
36. ПОРТИРНИЦА - ван употребе
37. ЛЕТЊА ПОЗОРНИЦА

РЕКОНСТРУКЦИЈА

1. ЦЕНТРАЛНА ЗГРАДА
13. СТАРА УПРАВНА ЗГРАДА - НОВИ ИНФО ЦЕНТАР И РЕЦЕПЦИЈА
21.б НАДСТРЕШНИЦА ПОРТИРНИЦЕ
34. ВИШЕНАМЕНСКИ СПОРТСКИ ТЕРЕН

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

3. ПАВИЉОНИ
4. ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ- СПОРТСКА САЛА
5. ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ- ЗАТВОРЕНИ БАЗЕН
6. ЛЕТЊА ПОЗОРНИЦА
7. СТАКЛЕНИК
8. ТРИБИНЕ
9. СПОРТСКИ ТЕРЕНИ
10. ЗОНА ЗАБАВЕ
11. СТАЗА ЗА БОСОНОГЕ
12. ППОВ
13.МАШИНСКА САЛА ФОНТАНЕ
21.а. ПОРТИРНИЦА

ИНВЕСТИТОР/НАРУЧИЛАЦ :

ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
Трг Николе Пашића бр.6, 11 000 Београд

ANDZOR engineering doo
društvo za projektovanje, urbanizam i ekologiju
Ive Andrića 13, Novi Sad
andzor ENGINEERING

ДИРЕКТОР:	Зоран Вукадиновић, маст.инж.саоб.
ОДГ. УРБАНИСТА:	Смиљана Драгићевић, маст.инж.арх. бр. лиценце 223А09720

ЛОКАЦИЈА:
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР "ПИОНИРСКИ ГРАД"
део к.п. бр. 23 КО Стара Раковица, Раковица, Београд

НАЗИВ:
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ, ДОГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКАТА У КОМПЛЕКСУ СРЦ "ПИОНИРСКИ ГРАД"

МП:

НАЗИВ ЦРТЕЖА:
МАНУАЛ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ УГРОЖЕНЕ РАДОВИМА НА ИЗГРАДЊИ НОВИХ ОБЈЕКАТА (ПАВИЉОНА, СПОРТСКЕ САЛЕ И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА)

БРОЈ ЦРТЕЖА: **5.2**

ДАТУМ:	септембар, 2022. године	РАЗМЕРА: 1:1000	БРОЈ ЕЛАБОРАТА: УП-1053/21